

说明：

1.图中尺寸以mm计；

2.挡墙基础开挖后采用块石换填，换填深度为1m；

3.浆砌条石挡墙总高7.9m（含基础2m），顶宽0.6m，底宽4.8m，挡墙迎水面坡度与原挡墙保持一致；挡墙设置Φ75PVC排水管，梅花形布置，间距为2m。砂石反滤包尺寸为150*150*150mm。

4.挡墙顶部安装青石栏杆10m，高1.2m，青石栏杆形式与原栏杆保持一致。

5.恢复污水检查井4座（检查井采用标准图集06MS201-3排水检查井图集38页，如原检查井跟设计不符，施工单位应通知设计单位，进行调整），污水管网约22m（管径及长度以现场实际情况为准，管径暂定为DN400双壁波纹管）

6.恢复透水碳砖人行路面、恢复青石板人行路面、恢复沥青路面。

7.新建临时编制袋黏土围堰25m。

河南省水务规划设计研究有限公司					
批　准	付永飞		重庆市 璧山区 正兴镇梅江河 河堤水毁修复工程	施工 阶段	
审　定	张万川			水工 部分	
审　查	冉江华		平面布置图		
校　核	王李华				
设　计	陈　李				
制　图	田　乐		比例	如　图	日期 2024.09
设计证号	A141009194		图　号	BS-ZX-SY-MJ-01	